

Ciągnik Ursus C-330

Zbiornik paliwa na części zamienne

Od dnia 1.VIII 1975 r. zbiorniki paliwa do ciągników Ursus C-328, C-330 mają zmienione numery katalogowe, które należy podawać przy zakupie.

Zbiornik paliwa 0042/31-104/0 stosowany na części zamienne do ciągnika Ursus C-328, do nr 42999, ma obecnie numer katalogowy 0042/31-305/0.

Zbiornik paliwa 0042/31-104/1 stosowany na części zamienne do ciągnika Ursus C-328, od nr 43000 do nr 100000, ma obecnie numer katalogowy 0042/31-306/0.

Zamiast zbiornika paliwa 0042/31-204/1 sto-

sowanego na części zamienne do ciągnika Ursus C-330, do nr 122000, trzeba obecnie zamawiać zbiornik 0042/31-304/0.

We wszystkich wymienionych zbiornikach paliwa, trzeba stosować kran paliwa 0050/55-211/0, końcówkę 0050/45-260/0, nakrętkę 0050/72-276/0 oraz podkładki uszczelniające 0050/55-288/0, 0050/55-229/0, 0050/55-231/0, 0050/55-230/0. W części te trzeba się zaopatrzyć przy zakupie zbiorników.

Sposób montażu kranu paliwa 0050/55-211/0 podany jest w informatorze nr 6(87) z sierpnia 1975 r.

Ciągnik Ursus C-355


Walek przekładnika mocy

W ciągniku Ursus C-355M od nr fabrycznego ciągnika 240150 zmieniono walek przekładnika mocy.

Na wałku przekładnika mocy o nr indeksowym 0050/61-902/0 zlikwidowano kołnierz oporowy łożyska kulowego 6307 o nr indeksowym 0054/31-012/0 PN-55/M-86103.

Pozmianowy walek ma nr indeksowy 0050/61-902/1 (rys. 1). Łożysko 6307 obecnie zabezpieczone jest pierścieniem osadczym sprężynującym 35z o nr indeksowym 0054/62-041/5 PN-63/M-85111 oraz podkładką 0050/51-907/0.

Przedmianowe wałki nie będą produkowane na części zamienne.



RYŚ. 1. Walek przekładnika mocy 0050/61-902/1


Zaczep wahlwy

W ciągniku Ursus C-355M od nr 240150 wprowadzono zaczep wahlwy nr katalogowy 0046/67-615/0 (rys. 1) zamiast obecnie stosowanego zaczepu wahlwego 0046/66-400/0.

Nowo wprowadzony zaczep jest konstrukcją nowoczesną, prostą w obsłudze i uniwersalną.

ka 0046/67-613/0. Ponadto wprowadzony zaczep jest w dużym stopniu zunifikowany z zaczepem wahlwym do ciągnika Ursus C-330.


Rama zaczepu 0046/67-601/0 zamontowana jest do wspornika 0046/67-603/0 i dwóch wie- szaków 0050/67-602/0. Wspornik przymocowa-



RYC. 1. Zaczep wahlwy nr 0046/67-615/0 (w dwóch rzutach): 1 — śruba M10×30-5.6 PN-58/M-82117, 2 — wspornik nr 0046/67-603/0, 3 — wieszak nr 0050/67-602/0, 4 — śruba M16×115-8.8 PN-58/M-82109, 5 — zawleczka sprężysta A71 BN-63/1902-04, 6 — sworzeń 0046/67-604/0, 7 — rama nr 0046/67-601/0, 8 — sworzeń nr 0050/67-637/0, 9 — sworzeń nr 0050/67-603/0, 10 — sworzeń nr 0050/67-609/0, 11 — widłak nr 0046/67-613/0, 12 — sworzeń nr 0046/66-103/0

Odznacza się regulowanym wysięgiem na długość 365 mm i 400 mm oraz przystosowany jest do zamontowania zaczepu do przyczep jednoosiowych po uprzednim wymontowaniu widła-

ny jest do korpusu tylnego mostu siedmioma śrubami M10×30-5.6 PN-58/M-82109, a wieszaki — czterema śrubami M16×115-8.8 PN-58/M-82109. Sworzeń 0046/67-604/0 łączy ramę




RYC. 2. Rozdzielany zaczep wahlwy nr 0046/67-615/0 (rysunek do tablicy 57a); oznaczenia na rysunku zgodnie z tablicą

Pompa hamulców hydraulicznych z wyrównywaczem

Oddzielny wyrównywacz ciśnienia nr 0046/62-611/0 nożnych hamulców hydraulicznych ciągnika Ursus C-355 zostaje zastąpiony od nr 0046/62-610/0 przewodem nr 0046/62-610/1. Ponadto wprowadzono nowy przewód pompy lewa — wyrównywacz nr 0046/62-612/0.

Przewody pozmianowe różnią się od przewo-



RYC. 1. Układ nożnych hamulców hydraulicznych ciągnika Ursus C-355: 1 — pompa hamulców hydraulicznych Φ 19 0050/75-032/0, 2 — złącze oczkowe M12x1 0050/75-171/0, 3 — zbiorniczek 0080.227.901, 4 — pompa hamulców hydraulicznych z wyrównywaczem 0050/62-629/0, 5 — sworznię dociskowy 0050/62-603/0, 6 — nakrętka M8-5L PN-58/M-82144 0054.23-131/1, 7 — szczęki hamulcowe nr 0016/52-606/0, 8 — bęben hamulcowy nr 0050/42-601/1, 9 — cylinderek 0050/52-620/0, 10 — hydrauliczny włącznik światła „stop” nr 0046/42-616/0, 11 — cięgło, 12 — przewód I kompletny nr 0046/62-607/2, 13 — przewód pompy lewa — wyrównywacz nr 0046/62-612/0, 14 — przewód wyrównywacz — cylinderek hamulcowy prawy nr 0046/62-609/1, 15 — przewód wyrównywacz — cylinderek hamulcowy lewy nr 0046/62-610/1

Wprowadzona zmiana ma na celu zmniejszenie pracochłonności i materiałochłonności. Nowo wprowadzona pompa z wyrównywaczem powoduje zmiany w układzie nożnych hamulców hydraulicznych ciągnika. Po zmianie, w skład układu wchodzi jedna pompa hydrauliczna nr 0050/75-032/0 wraz z hydraulicznym włącznikiem światła „stop” nr 0046/42-616/0, złącze oczkowe M12x1 nr 0050/75-171/0 oraz wspomniana pompa z wyrównywaczem nr 0050/62-629/0.

Zlikwidowano natomiast jedną pompę hydrauliczną nr 0050/75-032/0 i montowaną na niej śrubę łącznika nr 0050/62-626/0. Jednocześnie wprowadzono nowe przewody hydrauliczne.

Przewód wyrównywacz — cylinderek ha-

dów przedmianowych ukształtowaniem dostosowanym do nowych warunków montażu oraz wymiarami. Trzeba je montować zgodnie z rysunkiem 1.

Przewody łączące wyrównywacz z cylindrami hamulcowymi wychodzą z wyrównywacza z boku, zamiast, jak poprzednio, z dołu. Podczas montażu trzeba zachować luz 1 mm między sworzniem dociskowym nr 0050/62-603/0 a tłokiem.

Pozmianowe przewody hydrauliczne nr 0046/62-609/0 i nr 0046/62-610/0 oraz śruba łącznika nr 0050/62-626/0 będą produkowane na części zamienne. Nowo wprowadzoną pompę hamulców z wyrównywaczem ciśnienia trzeba zamawiać jako całość pod nr katalogowym 0050/62-629/0.